


1

Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di Murisengo

Sig. Giovanni Baroero

Problemi di locazione



Ho affittato una casa sul territorio del comune di Murisengo nel mese di ottobre 2017.

Contratto di locazione ad uso abitativo per quattro anni dal 01/10/2017 al 30/09/2021, l'immobile sito in Via G. Marconi, 12, Murisengo, piano terra accatastato al foglio n. 12, sub n.4 categoria A/2 classe 4 vani 5,5.

Avevo visitato l'alloggio in precedenza, avevo parlato con i ex inquilini, tutto in un periodo caldo – cioè tra luglio e agosto del 2017. In quel periodo non avevo notato né muffa, né umidità, altrimenti non l'avrei affittato. Il fatto sta che l'alloggio non era stato mai riscaldato nel periodo invernale, inquilini di prima hanno abitato nel arco dei quattro anni saltuariamente, solo nei mesi estivi per pochi mesi, a volte settimane. Se queste persone avrebbero abitato nel inverno sarebbe capitato quello che capitò a me.

Muffa, umidità, acqua che scivolava dalle piastrelle nel bagno, la cantina, le scale sempre umide, anche sui muri del corridoio in entrata, non si può appoggiare niente per terra senza deteriorarsi. Nel periodo piovoso l'acqua sgorga dal sottosuolo, oltre il cemento e invade il corridoio verso il garage bagnando tutto che appoggia per terra. L'aria stessa che si respira in questi ambienti è malsana, essendo un perpetuo transito tra cose bagnate, in corso di asciugarsi e ribagnate in continuazione.

Il salone, cucina, camera da letto, bagno – interamente tutto quello che ha dei muri appoggiati al esterno, sulla terra, sono pieni di muffa e trasudano specialmente appena inizia il periodo freddo (il riscaldamento interno). Bisogna tenere tutti i mobili a distanza di almeno 30 cm dal muro, ma non basta più.

Dopo aver annunciato il Sig. Rosti Paolo dei disagi riscontrati, non solo telefonicamente ma anche via e-mail: prima volta nel 30 dicembre 2017, allegando 20 foto, una seconda volta il 24 aprile 2018, allegando 19 foto, incontrandoci anche a marzo 2018, quando l'inquilina di sopra è partita, le cose sono rimaste come prima. Ha sempre detto che con i primi inquilini non ha mai avuto problemi, e ci credo, chi non ha mai abitato cosa può raccontare. Il 2018 avevo l'intenzione di partire, ma per vari motivi ho deciso di restare. Il fatto sta che dal mese di settembre 2019 i muri della camera da letto si sono riempiti di umidità, muffa che invade tutti i pareti, anche i mobili. Si rischiava la salute prima, ma ad oggi tutto è diventato un mare di muffa. La spalla dei armadi è gonfia e piena di muffa, i mobili tirati al interno della stanza da letto, tutti i disagi di chi non può usare il spazio destinato a vari oggetti, spostando e accantonando tutto nel unico spazio rimasto "sano", la stanza sopra in garage – l'unica senza muffa. Anzi nel marzo 2018, il proprietario aveva detto che avrebbe mandato un architetto per capire cosa si può fare, è arrivato un ragazzo per misurare le finestre e la casa, l'unico cambiamento è il cartello "vendesi", dunque non era per migliorare la condizione del disagio abitativo!

L'ultima volta ci siamo incontrati il 20/10/2019 proprio per farli presente che lo stato della camera da letto (dove uno si deve riposare tranquillamente) è peggiorato più degli anni passati.

Sono appena all'inizio del incubo che mi riserva il riscaldamento invernale 2019 – 2020. Ad oggi la camera da letto si è trasformata in un focolaio per malattie respiratorie.

Mi sono rivolta al servizio SISP Casale Monferrato, Corso Valentino, 249 il 23/10/2019 e li hanno detto che di questi problemi bisogna segnalare il sindaco del comune con un esposto.

Prego chi si occupa di questo inconveniente di venire, vedere e costatare se in questa casa si può abitare in simili condizioni, mentre pago regolarmente un canone d'affitto per vivere in una casa sana e non per ammalarmi e rovinare anche il mobilio.

**Il locatore:** Società PIERREIMMOBILIARE SRL, [redacted] nella persona del suo legale rappresentante [redacted] nato a Murisengo il [redacted] e residente a [redacted] C.F. [redacted] proprietaria dell'alloggio sito in Murisengo (Al), Via Marconi n. 12, piano terra con annesso box e cantina categoria A/2 Particella 399 sub 2 vani 5,5

**Il conduttore:** Enescu Carmen Gabriela nata a [redacted] (Romania) il 30/08/1969 e residente a Murisengo, Via G. Marconi 12, C.F. NSCCMN69M70Z129S, tel – [redacted], e-mail [redacted]

Data, 24/10/2019

Murisengo

Firma,

Enescu Carmen Gabriela





Sede legale: Via Venezia, 6  
15121 ALESSANDRIA  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

SISP CASALE MONFERRATO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ricevuta dall'U.R.P. sede di:

- Acqui T.  - Alessandria  - Casale M.  - Novi L.  - Ovada  - Tortona  - Valenza

Inoltrata dal/dalla Sig./Sig.ra ENESCU CARMEN GABRIELA

Abitante a MURISENGO (AL)

via G. MARCONI 12 tel. ....

SCHEDA SEGNALAZIONE

Il 24/10/2019 ho lasciato al sportello INF. una domanda con prot. 4469 al comune di Murisengo, per problemi di locazione. Ulteriormente ho mandato via e-mail PEC anche delle foto. Tra il 6/7 - novembre sono venute per un sopralluogo - scatti anche delle foto. Menziono che non sapendo con esattezza quando sarebbero venuti - ho dovuto pulire, anche dopo aver parlato col medico di famiglia che mi aveva prescritto dei antistaminici - causati dai disturbi della mucca (in via cautelativa) - chiedo scuse di risarcire il danno dove sono dunque dopo aver fotografato, ho pulito - ha settimana scorsa era tutto come prima, l'umidità è oltre il limite massimo. Al controllo svolto dal comune di Murisengo, visitati i locali già puliti, la signora ha detto che è una semplice condensa non è umidità di risalita, perciò per questo non chiama l'ASL perché non ne aveva semplicemente, anche volendo non posso parlare perché sono NASPI DA COOPE E SONO FINO AL MAGGIO 2020 iscritta ad un corso di 600 ore corso finanzia Regione Piemonte

Ai sensi della vigente normativa autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella scheda di segnalazione, che saranno utilizzati nell'ambito del procedimento di verifica richiesto e nei limiti temporali necessari all'espletamento del procedimento medesimo.

Ricevuta il 10/12/2019 da Mura firma Enescu Carmen  
firma .....



SI TRASMETTE LA SEGNALAZIONE IL ..... a:

In attesa di relazione che deve pervenire all'URP entro il .....  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore: f.f. Dr.ssa Stefania Marchianò

VERBALE DI RILIEVO ISPETTIVO S.I.S.P. - ASL AL n° 02/2020

Addì 13 del mese di GENNAIO dell'anno 2020 alle ore 10:30  
i sottoscritti MURANO LUISA, PEANO SANDRO, TRAINA ALESSIA  
U.P.G. - Tecnici della Prevenzione del D.d.P, Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL-AL sede di CASALE  
si sono recati presso ABITAZIONE ENESCU GARYEN GABRIEL  
sito a MURARENCO in Via MARCONI 12 di cui è Titolare/Proprietario/Responsabile  
il Sig. GARYEN GABRIEL nato a ROMANIA il 30/08/1969  
e residente a MURARENCO in Via MARCONI 12  
ed in presenza del Sig. STESSI in qualità di LOCATARIA nato a  
IDEM il IDEM e residente a IDEM in Via IDEM

è stato rilevato quanto segue:

L'APPARTAMENTO È STATO LOCATO NEL 2014 DALLA PIERRE IMMOBILIARE (VIA ESCE LUO  
28018 ARMA DI TAGLIA (IN)) PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE. L'ABITAZIONE È SITA AL  
PRIMO PIANO DI FABBRICATO DI 2 PIANI FUORI TERRA CON CANTINA ED È COMPRESA  
DA SOLAIO CON ANGOLO COTTURA, 2 BAGNI, SALOTTO E DIPIGNO È PRESENTE  
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS INDIVIDUALE CON CALDAIA DI TIPO C POSTA  
NELLO SCANTINATO ED È STATA PRESA VISIONE DI LIBRETTO DI IMPIANTO REGOLAR-  
MENTE COMPILATO. L'IMPIANTO ELETTRICO È DOTATO DI INTERRUTORE DIFFERENZIALE  
(SALVAVITA). NELL'ANGOLO COTTURA È PRESENTE UN FORO DI VENTILAZIONE PERMA-  
NENTE E UNA VENTOLA A VETRO. LA CALDAIA È DI 24 KW. PRENDENDO VISIONE  
DEI LOCALI ABITATIVI SI È RILEVATA LA PRESENZA DI UMIDITÀ DI CONDENZA SULLE

Sono stati effettuati rilievi:  strumentali  fotografici  microclimatici  dimensionali  campionamento

Il presente Verbale, firmato in originale, viene rilasciato in copia al Sig. ....

Osservazioni dell'interessato: .....

Firma dell'interessato Luca Peano

I Verbalizzanti Alessia Traina

Luca Peano

Sede di ALESSANDRIA  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via Venezia n. 6  
tel.: 0131/307824-307845 - fax 0131/264779  
Posta Elettronica Certificata: [asla@pec.asla.it](mailto:asla@pec.asla.it)  
e-mail: [igienepubblica@asla.it](mailto:igienepubblica@asla.it)  
Sito Web: [www.asla.it](http://www.asla.it)

Sede di NOVI LIGURE: tel. 0143/332638 - fax 0143/332636  
Sede di ACQUI TERME: tel. 0144/777448 - fax 0144/356382  
Sede di OVADA: tel. 0143/826251 - fax 0143/80306  
Sede di CASALE M. TO: tel. 0142/434531 - fax 0142/76374

ASL AL n° 02/2010

PARETI PERIMETRALE ED IN PARTICOLARE: L'AREA CUCINA IN SPECIAL MODO  
SUL LATO NORD: LA CAMERA DA LETTO, IL SOGGIORNO IN SPECIAL MODO SUL  
LATO EST ED I LOCALI SOTTOSTANTI. L'ABITAZIONE (AREE COMUNI CONTIGUE)  
NEVE QUALI DI EVIDENZA UNA FORTE PRESENZA DI UMIDITA' DI RISULTA DELLE  
PARTI DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO È STATO RIFERITO ANCORA CHE,  
COME PRESUMIBILE, L'UNITA' ABITATIVA AL PIANO SUPERIORE NON PRESENTA  
LE STESSA CRITICITA'. A PARERE DEGLI SCRIVENTI UNA PARZIALE SOLUZIONE  
POTREBBE ESSERE QUELLA DI PROVVEDERE AD ISOLARE TERMINATE LE  
PARETI PERIMETRALE, OLTRE CHE, ARIEGGIARE LE FONDAZIONI CONTROTERRA.  
L'INDIANI STATA GENERALE DELL'IMMOBILE APPARIVA IN NORMALE STATO  
DI MANUTENZIONE E FUNZIONANTE.

Sono stati effettuati rilievi:  strumentali  fotografici  microclimatici  dimensionali  campionamento

Il presente Verbale, firmato in originale, viene rilasciato in copia al Sig. CARMEN GABRIELA ENESCU

Osservazioni dell'interessato: RIFERISCE CHE È SEMPRE IN COLLABORAZIONE CON  
IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E CERCA UNA SOLUZIONE.

Oliver Carmen  
Firma dell'interessato

I Verbalizzanti Luca Turchio  
Renzo Alessio

Sede di ALESSANDRIA  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via Venezia n. 6  
tel.: 0131/307824-307845 - fax 0131/264779  
Posta Elettronica Certificata: [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)  
e-mail: [igienepubblica@aslal.it](mailto:igienepubblica@aslal.it)  
Sito Web: [www.aslal.it](http://www.aslal.it)

Sede di NOVI LIGURE: tel. 0143/332636 - fax 0143/332636  
Sede di ACQUI TERME: tel. 0144/777448 - fax 0144/356382  
Sede di OVADA: tel. 0143/826251 - fax 0143/80306  
Sede di CASALE M.TO: tel. 0142/434531 - fax 0142/76374



Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore: Dr.ssa Stefania Marchianò  
Area Sovradistrettuale di Casale Monferrato-Valenza

Egr. Signor Sindaco del Comune di  
MURISENGO

Alla Sig.ra ENESCU Carmen Gabriela  
Via Marconi 12  
MURISENGO

e pc. Spett. PIERREIMMOBILIARE  
Via Pesce 40  
18018 Arma di Taggia (IM)

Pratica CV3C5

**Oggetto:** esposto della Signora ENESCU Carmen Gabriela, residente in via Marconi n. 12, a Murisengo (AL)

Nel far seguito alla segnalazione di cui all'oggetto, si comunica che in data 13 gennaio 2020, i sottoscritti Alessandro Peano, Luisa Morano e Alessia Traina, Tecnici della Prevenzione di questo Servizio, hanno svolto accertamenti presso l'abitazione in cui risiede la signora ENESCU Carmen Gabriela.

Si premette che l'abitazione di via Marconi 12 è stata oggetto di segnalazione al Sig. Sindaco del Comune di Murisengo in data 24/10/2019.

Durante il sopralluogo, avvenuto in presenza dell'esponente è stato riscontrato quanto di seguito riportato (vedi allegato verbale di sopralluogo):

- l'unità abitativa, posta al piano terreno in edificio cantinato, è costituita da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, un bagno e disimpegno;
- detta unità immobiliare, appartenente alla PIERREIMMOBILIARE di Arma Taggia (IM) è regolarmente locata da Ottobre 2017 alla Signora ENESCU Carmen Gabriela;
- l'appartamento dispone di riscaldamento autonomo, utilizzante una caldaia murale funzionante a gas metano, di tipo C e di potenzialità 24 KW, alloggiata in cantina, della quale è stata presa visione del libretto di impianto regolarmente compilato;
- in cucina è installato un apparecchio di cottura a gas, dotato di ventilazione e di aerazione;
- l'impianto elettrico, privo di evidenti mancanze, dispone d'interruttore differenziale ad alta sensibilità;

— pag. 1 di 2

Segue da: esposto della Signora ENESCU Carmen Gabriela, residente in via Marconi n. 12, a Murisengo (AL).

- gli infissi si presentano in sufficiente stato di manutenzione;  
- i locali presentano evidenti segni di muffa e umidità di condensa, diffusi sulle porzioni di pareti perimetrali sul lato est del locale soggiorno, sul lato nord della cucina, della camera da letto e nei locali sottostanti l'abitazione. Le stesse porzioni d'intonaco risultano al tatto, fredde ed umide per effetto della condensazione dell'umidità relativa, presente negli ambienti abitativi. Tale condizione è, in parte, imputabile alle caratteristiche costruttive e manutentive dell'immobile (è stata acquisita documentazione fotografica agli atti del servizio).

In base a quanto rilevato si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale richieda alla proprietà dell'immobile di:

1. provvedere alla verifica dei sistemi d'isolamento dal terreno e dall'ambiente esterno, adottati nella realizzazione dell'immobile, predisponendo interventi atti a risolvere le carenze strutturali favorevoli la presenza di umidità sulle pareti;
2. presentare relazione tecnica sugli interventi effettuati.

Al fine di impedire il ripetersi di analoghe situazioni, l'appartamento potrà essere oggetto di una nuova locazione dopo l'esecuzione degli interventi tecnici di cui sopra e la bonifica delle pareti interessate dalle efflorescenze di muffa.


Si rimane in attesa di conoscere i provvedimenti adottati ed a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I Tecnici della Prevenzione

Alessia TRAINA




Luisa MORANO



Alessandro PEANO



Il Direttore  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dr.ssa Stefania MARCHIANO'



- pag. 2 di 2 -



## COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria  
Piazza della Vittoria 1  
tel. 0141/993041 fax.0141/993759  
[tecnico@murisengo.com](mailto:tecnico@murisengo.com)

Prot.269

Egr. Sig.ra ENESCU Carmen Gabriela  
Via Marconi 12  
15020 MURISENGO (AL)

Spett. PIERREIMMOBILIARE SRL  
Via Pesce 40  
18018 ARMA DI TAGGIA (IM)

**OGGETTO: Esposto Sig.ra Enescu Carmen Gabriela relativo all'alloggio di Via Marconi 12.**

Con riferimento all'oggetto, in allegato si trasmette la relazione del sopralluogo effettuato il 13.11.2019.

Distinti saluti.

Murisengo, li 20.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Masopro Geom. Lucia)





## COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria  
Piazza della Vittoria 1  
c.f.82003310065

### VERBALE DI SOPRALLUOGO PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA MARCONI 12.

In data 13 novembre 2019 alle ore 11,30 io sottoscritta Geom. Masoero Lucia, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Murisengo, mi sono recata, a seguito di esposto presentato in data 24.10.2019 prot.4469 presso l'alloggio sito in Via. Marconi 12, dalla Sig.ra Enescu Carmen Gabriela che vi risiede e ne è l'affittuaria. La proprietà risulta essere in capo a Pierreimmobiliare srl con sede in Arma di Taggia (IM) nella persona del legale rappresentante Sig. Rosti Paolo.

Al sopralluogo, oltre alla sottoscritta, erano presenti:

- Sig.ra Enescu Carmen Gabriela in qualità di affittuaria
- Sig. Navazzotti Rino Vice-Sindaco del Comune di Murisengo.

L'alloggio, realizzato indicativamente negli anni '50, dispone di circa 90 mq abitabili ed è composto di :

Piano rialzato: camera da letto, soggiorno, cucina e sala pranzo, bagno

Piano seminterrato: box auto.

La Sig.ra Enescu, lamentando l'insalubrità dei locali, ha fatto visionare l'alloggio dove si è riscontrato quanto segue:

- Camera da letto a nord-est (adiacente la porta di ingresso): diffusa presenza di muffe sul muro dietro i mobili (foto 1-2-3)
- Bagno: diffusa presenza di muffa sul muro perimetrale con esposizione a nord (foto 4-5)
- Cucina: diffusa presenza di muffa sul muro perimetrale con esposizione a nord e nord-ovest (foto 6-7).
- Sala da pranzo e Soggiorno: la presenza di muffa è molto limitata ma la signora Enescu lamenta che anche all'interno dei mobili si creano delle muffe
- Garage: pur essendo in posizione centrale rispetto ai tre box auto presenti nel fabbricato, i muri sono molto danneggiati probabilmente da umidità di risalita proveniente dalle fondamenta (foto 8-9-10).

All'esterno del fabbricato non vi sono segni evidenti di umidità ma un parziale distacco della pittura soprattutto sulla parete a nord (foto 11-12).

Il riscaldamento è ad uso esclusivo dell'unità immobiliare e si rileva che la temperatura non raggiunge i 18°.

Non si è rilevata la presenza di infiltrazioni o perdite che possano aver influito sulle condizioni dell'alloggio.

A seguito del sopralluogo si può concludere che :

le caratteristiche costruttive dell'immobile sono quelle tipiche dell'epoca a cui risale, e quindi con fondazioni in materiali che non impediscono la risalita dell'umidità per capillarità, con murature perimetrali non sono isolate da un punto di vista termico e che non presentano accorgimenti per evitare i ponti termici. Addirittura in alcuni punti sono presenti delle nicchie (dove la muratura è molto meno spessa) che contribuiscono notevolmente alla formazione di condensa.

Per contro la Sig.ra Enescu, che occupa stabilmente l'unità immobiliare, non adotta tutti gli

accorgimenti atti ad evitare la formazione di muffe e di condensa come ad esempio riscaldare in maniera continuativa con una temperatura adeguata, arieggiare spesso i locali in particolar modo bagno e cucina, utilizzare prodotti specifici per tinteggiare le pareti.

A seguito di tutto quanto sopra premesso, si ritiene che l'unità immobiliare non sia affetta da vizi tali da comportare l'inagibilità ma semplicemente sia carente nella coibentazione della struttura (peraltro non obbligatoria) e sia oggetto di una conduzione non corretta da parte dell'affittuaria.

La presente viene trasmessa a:

- Sindaco del Comune di Murisengo (AL)
- Sig.ra Enescu Carmen Gabriela residente in Murisengo Via Marconi 12 in qualità di richiedente il sopralluogo
- Sig. Rosti Paolo in qualità di titolare della Pierreimmobiliare srl proprietaria dell'immobile.

Murisengo, li 20.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO




  
(Masoero Geom. Lucia)



FOTO 01 CAMERA DA LETTO



FOTO 02 CAMERA DA LETTO




FOTO 3 CAMERA DA LETTO




FOTO 4 BAGNO



FOTO 5 BAGNO



FOTO 6 CUCINA



FOTO 7 CUCINA



FOTO 8 GARAGE



FOTO 9 GARAGE



FOTO 10 GARAGE



FOTO 11 ESTERNO



FOTO 12 ESTERNO

In base a quanto rilevato si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale richieda alla proprietà dell'immobile di:

1. provvedere alla verifica dei sistemi d'isolamento dal terreno e dall'ambiente esterno, adottati nella realizzazione dell'immobile, predisponendo interventi atti a risolvere le carenze strutturali favorevoli la presenza di umidità sulle pareti;
2. presentare relazione tecnica sugli interventi effettuati.

Al fine di impedire il ripetersi di analoghe situazioni, l'appartamento potrà essere oggetto di una nuova locazione dopo l'esecuzione degli interventi tecnici di cui sopra e la bonifica delle pareti interessate dalle efflorescenze di muffa.

Si rimane in attesa di conoscere i provvedimenti adottati ed a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I Tecnici della Prevenzione

Alessia TRAINA

*Alessia Traina*

Luisa MORANO

*Luisa Morano*

Alessandro PEANO

*Alessandro Peano*



Il Direttore  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dr.ssa Stefania MARCHIANO'

*Stefania Marchiano*



Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore f.f.: Dott. Orazio Francesco Barresi  
Area Sovradistrettuale di Casale Monferrato-Valenza

Egr. Signor Sindaco del **Comune di**  
**MURISENGO (AL)**

p.c. Alla Sig.ra ENESCU Carmen Gabriela  
Via Marconi 12  
**MURISENGO (AL)**

In rif. Prot. n. 5125 del 17/01/2020  
Pratica CV3C5

**Oggetto:** Ulteriore comunicazione della signora ENESCU Carmen Gabriela, residente in Via Marconi n.12, a Murisengo (AL).

Nel far seguito alla segnalazione di cui all'oggetto, si chiede all'Amministrazione comunale, delucidazioni in merito ai provvedimenti adottati presso l'abitazione in cui risiede la sig. ENESCU Carmen, in quanto non risulta alcuna nota presso gli archivi di questo Servizio.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Della Prevenzione  
Alessia TRAINA

Il Dirigente Medico  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dr.ssa Stefania MARCHIANO'





Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica.  
Direttore f.f.: Dott. Orazio Francesco Barresi  
Area Sovradistrettuale di Casale Monferrato-Valenza

Alla Sig.ra ENESCU Carmen Gabriela  
Via Marconi, 12  
MURISENGO

p.c. COMUNE DI MURISENGO (AL)

In rif. Prot. n. 154975 del 04/12/2020  
Pratica CV3C5

**Oggetto:** segnalazione della sig. ENESCU Carmen Gabriela, residente in via Marconi n.12, a Murisengo (AL)

Come da chiarimenti ricevuti dall'Amministrazione Comunale, si è appreso che in data 20/01/2020 è stato effettuato un sopralluogo presso la sua abitazione da parte del Tecnico Comunale.

A seguito dell'esito dei suddetti accertamenti, l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno adottare specifici provvedimenti.

Per maggiori dettagli, potranno essere richieste all'amministrazione Comunale, ulteriori delucidazioni in merito.

Distinti Saluti

Il Tecnico della Prevenzione  
Alessia TRAINA

Il Dirigente Medico  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dr.ssa Stefania MARCHIANO'

